



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 289/2026

VIALAB CZ s.r.o.
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO 61250210

pro zkušební laboratoř č. 1524
Laboratoř oblast západ

Rozsah udělené akreditace:

Zkoušky kameniva, zemin, asfaltů, asfaltových směsí a zkoušky konstrukčních vrstev, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 354/2025 zde dne 10. 7. 2025, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **11. 6. 2031**

V Praze dne 11. 6. 2026



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 289/2026 ze dne: 11. 6. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VIALAB CZ s.r.o.
objekt číslo 1524, Laboratoř oblast západ
Sedlecká 169, 360 02 Karlovy Vary

Pracoviště zkušební laboratoře:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | LZ1 Karlovy Vary (zkoušky neprovádí) | Sedlecká 169, 360 02 Karlovy Vary |
| 2. | LZ3 Černovice | Obalovna Černovice, Černovice 215, 430 01 Chomutov |
| 3. | LZ6 Úžín | Obalovna Úžín, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec |
| 4. | LZ7 Letkov | Letkov 171, 326 00 Plzeň |
| 5. | LZ8 České Budějovice | Planá 72, 370 01 České Budějovice |

2. LZ3 Černovice

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1*	Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem	ČSN 72 1010, čl. 1-7, 35-44	Zeminy, konstrukční vrstvy	-
2	Stanovení vlhkosti gravimetricky	ČSN EN ISO 17892-1	Zeminy	-
3	Stanovení zhutnitelnosti	ČSN EN 13286-2, mimo metodu C	Zeminy	-
4	Stanovení zrnitosti	ČSN EN ISO 17892-4, čl. 5.2, 5.3	Zeminy	-
5	Stanovení meze plasticity	ČSN EN ISO 17892-12, čl. 5.5	Zeminy	-
6	Stanovení meze tekutosti	ČSN EN ISO 17892-12, čl. 5.3	Zeminy	-
7	Stanovení relativní ulehlosti	ČSN 72 1018	Zeminy	-
8	Stanovení poměru únosnosti (CBR/IBI)	ČSN EN 13286-47	Zeminy, konstrukční vrstvy	-
9*	Statická zatěžovací zkouška pro stanovení míry zhutnění	ČSN 72 1006, příl. A, B	Konstrukční vrstvy	-
10	Stanovení zrnitosti – síťový rozbor	ČSN EN 933-1	Kamenivo	-
11	Stanovení vlhkosti gravimetricky	ČSN EN 1097-5	Kamenivo	-
12	Stanovení tvaru zrn – tvarový index	ČSN EN 933-4	Kamenivo	-
13*	Měření nerovnosti povrchů latí	ČSN 73 6175, kap. 8	Konstrukční vrstvy	-
14*	Rázová zatěžovací zkouška	ČSN 73 6192, metoda C	Konstrukční vrstvy	-
15	Posouzení jemných částic – zkouška ekvivalentu písku	ČSN EN 933-8+A1	Kamenivo	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 289/2026 ze dne: 11. 6. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VIALAB CZ s.r.o.
objekt číslo 1524, Laboratoř oblast západ
Sedlecká 169, 360 02 Karlovy Vary

3. LZ6 Úžín

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Stanovení zrnitosti – síťový rozbor	ČSN EN 933-1	Kamenivo	-
2	Stanovení vlhkosti gravimetricky	ČSN EN 1097-5	Kamenivo	-
3	Stanovení tvaru zrn – tvarový index	ČSN EN 933-4	Kamenivo	-
4	Stanovení penetrace jehlou	ČSN EN 1426	Asfalty	-
5	Stanovení bodu měknutí- Metoda kroužek a kulička	ČSN EN 1427	Asfalty	-
6	Stanovení obsahu rozpustného pojiva extrakcí za studena	ČSN EN 12697-1	Asfaltové směsi	-
7	Stanovení zrnitosti	ČSN EN 12697-2	Asfaltové směsi	-
8	Stanovení maximální objemové hmotnosti volumetricky	ČSN EN 12697-5; ČSN EN 12697-28	Asfaltové směsi	-
9	Stanovení objemové hmotnosti zkušební tělesa	ČSN EN 12697-6; ČSN EN 12697-29; ČSN EN 12697-30	Asfaltové směsi	-
10	Stanovení mezerovitosti	ČSN EN 12697-8	Asfaltové směsi	-
11	Stanovení cizorodých látek gravimetricky	ČSN EN 12697-42	R-materiál	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vzorkování:

Pořadové číslo	Přesný název postupu odběru vzorku	Identifikace postupu odběru vzorku ¹	Předmět odběru
1	Odběr vzorků kameniva	ČSN EN 932-1	Kamenivo
2	Odběr vzorků asfaltových směsí	ČSN EN 12697-27, čl. 4.1, 4.3	Asfaltové směsi

¹ u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 289/2026 ze dne: 11. 6. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VIALAB CZ s.r.o.
objekt číslo 1524, Laboratoř oblast západ
Sedlecká 169, 360 02 Karlovy Vary

4. LZ7 Letkov

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1 *	Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem	ČSN 72 1010, čl. 1-7, 35-44	Zeminy, konstrukční vrstvy	-
2	Stanovení vlhkosti gravimetricky	ČSN EN ISO 17892-1	Zeminy	-
3	Stanovení zhutnitelnosti	ČSN EN 13286-2, mimo metodu C	Zeminy	-
4	Stanovení zrnitosti	ČSN EN ISO 17892-4 čl. 5.2, 5.3	Zeminy	-
5	Stanovení meze plasticity	ČSN EN ISO 17892-12 čl. 5.5	Zeminy	-
6	Stanovení meze tekutosti	ČSN EN ISO 17892-12 čl. 5.3	Zeminy	-
7	Stanovení relativní ulehlosti	ČSN 72 1018	Zeminy	-
8	Stanovení poměru únosnosti (CBR/IBI)	ČSN EN 13286-47	Zeminy, konstrukční vrstvy	-
9*	Statická zatěžovací zkouška pro stanovení míry zhutnění	ČSN 72 1006 příl. A, B	Konstrukční vrstvy	-
10	Stanovení zrnitosti – síťový rozbor	ČSN EN 933-1	Kamenivo	-
11	Stanovení vlhkosti gravimetricky	ČSN EN 1097-5	Kamenivo	-
12	Stanovení tvaru zrn – tvarový index	ČSN EN 933-4	Kamenivo	-
13	Stanovení penetrace jehlou	ČSN EN 1426	Asfalty	-
14	Stanovení bodu měknutí- Metoda kroužek a kulička	ČSN EN 1427	Asfalty	-
15	Stanovení obsahu rozpustného pojiva extrakcí za studena	ČSN EN 12697-1	Asfaltové směsi	-
16	Stanovení zrnitosti	ČSN EN 12697-2	Asfaltové směsi	-
17	Stanovení maximální objemové hmotnosti. Volumetrický postup	ČSN EN 12697-5; ČSN EN 12697-28	Asfaltové směsi	-
18	Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa	ČSN EN 12697-6; ČSN EN 12697-29; ČSN EN 12697-30	Asfaltové směsi	-
19	Stanovení mezerovitosti	ČSN EN 12697-8	Asfaltové směsi	-
20*	Měření nerovnosti povrchů latí	ČSN 73 6175, kap. 8	Konstrukční vrstvy	-
21*	Rázová zatěžovací zkouška	ČSN 73 6192, metoda C	Konstrukční vrstvy	-
22	Stanovení cizorodých látek gravimetricky	ČSN EN 12697-42	R-materiál	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 289/2026 ze dne: 11. 6. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VIALAB CZ s.r.o.
objekt číslo 1524, Laboratoř oblast západ
Sedlecká 169, 360 02 Karlovy Vary

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
23*	Měření nerovností povrchů planografem	ČSN 73 6175, kap. 9	Konstrukční vrstvy	-
24	Smyková zkouška spojení vrstev	ČSN 73 6160, čl. 7.3	Konstrukční vrstvy	-
25	Stanovení míry zhutnění a mezerovitosti asfaltové směsi na vývrtech	ČSN 73 6160, čl. 7.2 /metoda A, C/, čl. 7.4	Konstrukční vrstvy	-
26	Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy na vývrtech	ČSN EN 12697-36, mimo čl. 6.2	Konstrukční vrstvy	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Vzorkování:

Pořadové číslo	Přesný název postupu odběru vzorku	Identifikace postupu odběru vzorku ¹	Předmět odběru
1	Odběr vzorků kameniva	ČSN EN 932-1, čl. 8.8	Kamenivo
2	Odběr vzorků asfaltových směsí	ČSN EN 12697-27, čl. 4.1, 4.3, 4.7	Asfaltové směsi

¹ u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

5. LZ8 České Budějovice

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1*	Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem	ČSN 72 1010, čl. 1-7, 35-44	Zeminy, konstrukční vrstvy	-
2	Stanovení vlhkosti gravimetricky	ČSN EN ISO 17892-1	Zeminy	-
3	Stanovení zhutnitelnosti	ČSN EN 13286-2, mimo metodu C	Zeminy	-
4	Stanovení zrnitosti	ČSN EN ISO 17892-4, čl. 5.2, 5.3	Zeminy	-
5	Stanovení meze plasticity	ČSN EN ISO 17892-12, čl. 5.5	Zeminy	-
6	Stanovení meze tekutosti	ČSN EN ISO 17892-12, čl. 5.3	Zeminy	-
7	Stanovení poměru únosnosti (CBR/IBI)	ČSN EN 13286-47	Zeminy, konstrukční vrstvy	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 289/2026 ze dne: 11. 6. 2026**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

VIALAB CZ s.r.o.
objekt číslo 1524, Laboratoř oblast západ
Sedlecká 169, 360 02 Karlovy Vary

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
8*	Statická zatěžovací zkouška pro stanovení míry zhutnění	ČSN 72 1006, příl. A, B	Konstrukční vrstvy	-
9	Stanovení zrnitosti – síťový rozbor	ČSN EN 933-1	Kamenivo	-
10	Stanovení vlhkosti gravimetricky	ČSN EN 1097-5	Kamenivo	-
11	Stanovení tvaru zrn – tvarový index	ČSN EN 933-4	Kamenivo	-
12*	Měření nerovnosti povrchů latí	ČSN 73 6175, kap. 8	Konstrukční vrstvy	-
13*	Rázová zatěžovací zkouška	ČSN 73 6192, metoda C	Konstrukční vrstvy	-
14	Posouzení jemných částic – zkouška ekvivalentu písku	ČSN EN 933-8+A1	Kamenivo	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace